

 **SYNACKTIV**



WP n'a de protected que le nom

HackSecuReims

29/03/2024

Whoami



- Paul Viel (Dvorhack)
- Reverser at Synacktiv
- CTF Player HackUTT, Hexagon, MadeInFrance, PwnStars

Thanks to BZHugs



- Entreprise de cybersécurité offensive
- + de 160 ninjas
- Plusieurs pôles: Reverse, Pentest, Dev, CSIRT
- Sur 5 lieux: Paris, Rennes, Lyon, Toulouse et Lille



On Recrute !!

Pioneer - IVI (In-Vehicle Infotainment)



- \$1,300
- En vente au USA et Canada uniquement

Pioneer -IVI (In-Vehicle Infotainment)

Surface d'attaque


- Wifi (Client + Server)
- Bluetooth
- Browser
- USB
- OBD



Pioneer - IVI


Firmware

- Public mais
- Entropie de 0.99 après le header




Pioneer - IVI

Logic analyzer



Pioneer - IVI

Logic analyzer



Pioneer - IVI


Logic analyzer

The screenshot displays a logic analyzer interface with the following components:

- Header:** Logic 2 [Logic Pro 16 - Connected] [Session 1]
- Menu:** File Edit View Capture Measure Help
- Waveform:** Shows a digital signal on channel D0. The signal is high during the text "done, booting the kernel.\n". Below the waveform, there are voltage levels of 10V and -10V.
- Decoded Data:** The text "done, booting the kernel.\n" is displayed in a green box above the waveform. The raw data is shown in the Data section as hex strings: `\0\0\0\0'\x03\x7F\x0\xD0{\xC3\xFF\xFC\xFC\xFE\xFEUncompressing Linux... done, booting the kernel.`
- Analyzers:** A panel on the right showing "Async Serial" with a green checkmark and a "Trigger View" button.
- Data:** A panel on the right showing the decoded data in hex and ASCII.

Pioneer - IVI

hardware back



Pioneer - I/VI

dump eMMC

Dump eMMC sans désolder la flash:

- eMMC RESET
- eMMC CMD
- eMMC CLK
- eMMC DATA0(-7)

Contraintes:

- l'eMMC doit être alimentée
- le CPU ne doit pas driver la flash -> CPU en RESET


Pioneer - IVI

dump eMMC




Pioneer - IVI

Boot Mode




Pioneer - IVI

dump eMMC



Pioneer - IVI

lab eMMC



Problèmes rencontrés

- Glitch de voltage après ~8 secondes (Watchdog hardware PMIC)
- Fenêtre d'utilisation du disque de 8 secondes seulement
- Impossible de dump tout le disque de manière rapide et sans erreurs

Notre solution

- Dump des tables de partitions
- Dump de la liste des fichiers présents sur les partitions
- Dump fichier par fichier en se basant sur les noms qui semblent être intéressants

Pioneer - IVI

OTA retro ingénierie

```
void __fastcall CUPD_ENT_DU_DecryptReq::DoAction(CUPD_ENT_DU_DecryptReq *this)
{
    int v2; // r0
    const __int16 *v3; // r5
    int v4; // r8
    int v5; // r0
    int v6; // r5
    int v7; // r5
    int v8; // r0
    int v9; // r9
    const __int16 *v10; // [sp+0h] [bp-40h]
    char v11[4]; // [sp+Ch] [bp-34h] BYREF
    int v12; // [sp+10h] [bp-30h]
    char v13[4]; // [sp+14h] [bp-2Ch] BYREF
    int v14; // [sp+18h] [bp-28h]

    *(&v10 - 3071) = 0;
    NString::NString((NString *)v11);
    AL_Log::Output();
    v10 = (const __int16 *) (this->m.field_2AC + 12);
    AL_Log::Output();
    if ( this->vtable->CUPD_ENT_DU_DecryptReq__CheckFirmwareHeader(this, &this->m.fw_file) )
    {
        NString::NString((NString *)v13);
        v6 = this->vtable->CUPD_ENT_DU_DecryptReq__DecryptFirmwareBody(this, &this->m.fw_file, v13);
        v10 = (const __int16 *) (v14 + 12);
        AL_Log::Output();
        if ( v6 )
        {
            v7 = CUPD_ENT_DU_ReadingReq::UnzipFirmwareBody(this, v13, v11);
            v10 = (const __int16 *) (v14 + 12);
            AL_Log::Output();
            v10 = (const __int16 *) (v12 + 12);
            AL_Log::Output();
            if ( !v7 )
            {
                v10 = (const __int16 *) (v14 + 12);
            }
        }
    }
}
```



Pioneer - IVI

OTA retro ingénierie




Pioneer - IVI

OTA retro ingénierie



Pioneer - IVI

OTA retro ingénierie



Pioneer - IVI

OTA retro ingénierie

- Noyau Linux 3.18.24
- lk bootloader
- Device Tree
- T-kernel (Bluetooth)
- rootfs
- Firmware GPS



Pioneer - IVI

Implant d'une backdoor

- Montage du disque en RW
- Ecriture de la backdoor


! Write Protected !

- Impossible d'écrire sur le disque ...



Pioneer - IVI

Implant d'une backdoor



Recherche de solutions ...

- ~~Forcer le RW en étant root~~
- ~~Patch du driver linux (oui, mais non)~~
- ~~Refaire toutes les soudures HELL no !~~

No WAY !!

- Lecteur de carte SD qui force le RO
- Changer de lecteur de carte ? :)

Pioneer - IVI

Implant d'une backdoor

- Montage en RW
- Upload socat
- Modification init.d
- Reverse shell

Pioneer - IVI


Implant d'une backdoor

- Backdoor success!

```
root@telechips-triton:/usr/local/bin# id
uid=0(root) gid=0(root)
root@telechips-triton:/usr/local/bin# uname -a
Linux telechips-triton 3.18.24-tcc #01100400 SMP PREEMPT Wed Mar 25 10:57:42 JST 2020 armv7l GNU/Linux
root@telechips-triton:/usr/local/bin#
```

Pioneer - IVI

résumé



 **SYNACKTIV**



<https://www.linkedin.com/company/synacktiv>



<https://twitter.com/synacktiv>



<https://synacktiv.com>